

MORGES

Intervention des pompiers pour éteindre un feu de cheminée

Les pompiers du SIS Morget sont intervenus hier matin à 8h40 à la rue de Charpentiers 36 à la suite d'un appel pour un feu de cheminée. Les suies du conduit de cheminée, embrasées lors du ramonage, en sont la cause. L'équipe de professionnels du feu a procédé à la vérification dudit conduit à l'aide d'une caméra thermique sur l'ensemble des étages. Un contrôle visuel à l'aide de l'échelle automobile sur le toit du bâtiment a également été effectué. Aucun dégât n'est à déplorer.  **COM/SZU**